

Pokyny k použití podle § 14 (GefStoffV) Nařízení o nebezpečných látkách

NEBEZPEČNÁ LÁTKA / OZNAČENÍ VÝROBKU

Přípravku: Tinsol – Náhrada cínové pájky (B)
BEZPEČNOSTNÍ LIST: 04.12.2019
Identifikace výrobce / Normfest, s.r.o.
dovozce:
Číslo zboží: 28932242
Číslo materiálu:

NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H302+H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ, PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor při vysoké koncentraci.
Ochrana rukou:
Ochrana očí: Ochranné brýle. (EN 166:2001)
Ochrana kůže: lehký ochranný oblek
Zacházení a skladování: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

Telefon:
Vhodná hasiva: Hasicí prášek
Nevhodná hasiva: Plný proud vody.
Preventivní opatření vztahující se na osoby: Zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
Údržba a čištění: Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly odstranění.

PRVNÍ POMOC

Telefon:
Při nadýchání: Zajistěte čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: V případě pokračujícího dráždění pokožky vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí: Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
Při požití: Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody.



ODBORNÁ LIKVIDACE

Odstraňování výrobku: Odstraňte jako nebezpečný odpad.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Prázdné vyčištěné nádoby předat k recyklaci.