

# Pokyny k použití podle § 14 (GefStoffV) Nařízení o nebezpečných látkách

## NEBEZPEČNÁ LÁTKA / OZNAČENÍ VÝROBKU

**Přípravku:** Screenox Quantum – Lepidlo na skla  
**BEZPEČNOSTNÍ LIST:** 04.04.2024  
**Identifikace výrobce / dovozce:** Normfest, s.r.o.  
**Číslo zboží:** 2893-506-30  
**Číslo materiálu:**

## NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



**NEBEZPEČÍ**  
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

## OCHRANNÁ OPATŘENÍ, PRAVIDLA CHOVÁNÍ

**Ochrana dýchacích orgánů:** Respirátor při vysoké koncentraci.  
**Ochrana rukou:**  
**Ochrana očí:** Ochranné brýle. (EN 166:2001)  
**Ochrana kůže:** lehký ochranný oblek  
**Zacházení a skladování:** Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



## JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

**Telefon:**  
**Vhodná hasiva:** Hasicí prášek  
**Nevhodná hasiva:** Plný proud vody.  
**Preventivní opatření vztahující se na osoby:** Zajistěte dostatečné větrání.  
**Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:** Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.  
**Údržba a čištění:** Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly odstranění.

## PRVNÍ POMOC

**Telefon:**  
**Při nadýchání:** Zajistěte čerstvý vzduch.  
**Při styku s kůží:** V případě pokračujícího dráždění pokožky vyhledejte lékaře.  
**Při zasažení očí:** Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.  
**Při požití:** Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody.



## ODBORNÁ LIKVIDACE

**Odstraňování výrobku:** Odstraňte jako nebezpečný odpad.  
**Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:** Prázdné vyčištěné nádoby předat k recyklaci.