

# Pokyny k použití podle § 14 (GefStoffV) Nařízení o nebezpečných látkách

## NEBEZPEČNÁ LÁTKA / OZNAČENÍ VÝROBKU

<b>Přípravku:</b>	Rimol - Čistič hliníkových ráfků
<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST:</b>	28.04.2026
<b>Identifikace výrobce / dovozce:</b>	Normfest, s.r.o.
<b>Číslo zboží:</b>	2897-320-1
<b>Číslo materiálu:</b>	

## NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



NEBEZPEČÍ  
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

## OCHRANNÁ OPATŘENÍ, PRAVIDLA CHOVÁNÍ

<b>Ochrana dýchacích orgánů:</b>	Respirátor při vysoké koncentraci.
<b>Ochrana rukou:</b>	
<b>Ochrana očí:</b>	Ochranné brýle. (EN 166:2001)
<b>Ochrana kůže:</b>	lehký ochranný oblek
<b>Zacházení a skladování:</b>	Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



## JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

<b>Telefon:</b>	
<b>Vhodná hasiva:</b>	Hasicí prášek
<b>Nevhodná hasiva:</b>	Plný proud vody.
<b>Preventivní opatření vztahující se na osoby:</b>	Zajistěte dostatečné větrání.
<b>Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:</b>	Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
<b>Údržba a čištění:</b>	Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly odstranění.

## PRVNÍ POMOC

<b>Telefon:</b>	
<b>Při nadýchání:</b>	Zajistěte čerstvý vzduch.
<b>Při styku s kůží:</b>	V případě pokračujícího dráždění pokožky vyhledejte lékaře.
<b>Při zasažení očí:</b>	Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
<b>Při požití:</b>	Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody.



## ODBORNÁ LIKVIDACE

<b>Odstraňování výrobku:</b>	Odstraňte jako nebezpečný odpad.
<b>Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:</b>	Prázdné vyčištěné nádoby předat k recyklaci.